


Épületen belüli helyzetkiegyenlítés ajánlott értékei





Pince nélküli épület
lapos tetővel





fütetlen pince














Szintek közötti helyzetkiegyenlítés

földszinti helyiség pince nélkül	15 %	a
fűtetlen pince felett	10 %	b
közvetlen tető alatt	20 %	c
fűtetlen tetőtér alatt	15 %	d
beépített de fűtetlen tetőtér alatt	10 %	e

Sarokhelyiségek helyzetkiegyenlítése

sarokhelyiség két külső fallal	10 %	A
sarokhelyiség három külső fallal	15 %	B

Égtáj szerinti helyzetkiegyenlítés

legalább egy északi külsö fallal határolt helyiség	5 %	C

Magas épületek helyzetkiegyenlítése

6 – 9. emeletig	5 %	D
10. emelettől	10 %	E

Egyéb helyzetkiegyenlítések

árkádok, átjárók feletti helyiség	15 %	f
fűtetlen lépcsőház melletti helyiség (csak kivételesen)	5 %	g

ista Magyarország
Méréstechnika Szerviz Kft.
1107 Budapest, Szállás u. 21.

Tel.: +36-1-889-0562
Fax: +36-1-889-0561
E-mail: ista@ista.hu

Ügyvezető:
Dr. Wojciech Lubiniecki
Főv. Bíróság cg.: 01-09-466896

Bank: HVB Bank Rt.
10900059-00000003-30610018
Adószám: 12120978-2-42